



Fig 1(1): Saldatura di attacco



Fig 1(1): Saldatura di attacco




Fig 3(11): Cappetta galvanica prima della riparazione



Fig 4(44): Cappetta galvanica dopo della riparazione



Fig 5(23): Scheletrato prima della riparazione



Fig 6(39): Scheletrato dopo della riparazione



Fig 7(19): Cappetta con bordo da aggiungere



Fig 8(24): Cappetta con bordo ricostruito



Fig 9(30): Cappette saldate



Fig 10(7): Cappette fuse in singolo con attacco già di fusione



Fig 11(41): Cappette galvaniche saldate